Kompetenzzentrum Metall

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.




Bild 1. Winkel 1.1 vor Belastung in der Prüfmaschine.




Bild 2. Winkel 1.1 nach der Belastung in der Prüfmaschine.

Kompetenzzentrum Metall






Bild 3. Winkel 1.1 bis 1.3 nach der Belastung.



Bild 4. Winkel 2.1 vor Belastung in der Prüfmaschine.

Kompetenzzentrum Metall





Bild 5. Winkel 2.1 nach der Belastung in der Prüfmaschine.



Bild 6. Winkel 2.1 bis 2.3 nach der Belastung

Kompetenzzentrum Metall

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.




Bild 7. Kraft – Weg - Diagramme der Belastungsversuche